


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ АО "Техникум
строительства, дизайна и
технологий"
 Т.С. Пятовская
«04» октября 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов и маломобильных групп населения
ГАПОУ АО "Техникум строительства, дизайна и технологий"
учебный корпус № 2 (ул. Корабельная, д.1)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум строительства, дизайна и технологий"
- 1.2. Адрес объекта: 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Корабельная, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5 249,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 25 164 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум строительства, дизайна и технологий", ГАПОУ АО "Техникум строительства, дизайна и технологий"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-т Беломорский, д.8
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Архангельской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 163000, Архангельск, пр. Троицкий, 49, корп. 1, (8182) 21-52-80, arhobr@dvinaland.ru

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

вариант "А"- доступность всех зон и помещений - универсальная;

вариант "Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;

вариант "ДУ" - доступно условно: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

вариант "ВНД" - не организована доступность

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	сменные кресла-коляски	наличие
3	адаптированные лифты	отсутствует
4	поручни	наличие
5	пандусы	наличие
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	раздвижные двери	наличие
8	доступные входные группы	наличие
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	наличие
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной	отсутствует

	труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	наличие

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:
доступно условно

4. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Объёмы и виды работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Запланированные сроки выполнения
1	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	До 2025 г.
2	Приобретение и установка системы радиоинформирования и ориентирования лиц с нарушением зрения	До 2025 г.
3	Приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры, предназначенных для проведения массовых мероприятий,	До 2025 г.
3	Установка светового и звукового маяков для оборудование дверных проёмов с целью их упрощённой идентификации слабовидящими и людьми с когнитивными отклонениями.	До 2025 г.
4	Обеспечение устройством тактильно-контрастных наземных указателей на пути следования к объекту	До 2025 г.
5	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	До 2025 г.
6	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой поручней, санузла на высоте 50 см, установка кнопки экстренного вызова)	До 2025 г.
7	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	До 2025 г.
8	Установка тактильной вывески и тактильных табличек	До 2024 г.

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе 3 и 4 паспорта.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, ВНД - временно недоступно

4.5. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Карта доступности субъекта РФ, дата «31» октября 2023г., сайт rustsdit.ru


(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от «03» октября 2023 г. Комиссией, состав которой утвержден Приказом ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» от «02» октября 2023 г. № 01-07/510 (акт прилагается).

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ АО "Техникум
строительства, дизайна и
технологий"
 - Т.С. Пятовская
«03» октября 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ГАПОУ АО "Техникум строительства,
дизайна и технологий"
учебный корпус № 2 (ул. Корабельная, д.1)

Территория
ГАПОУ АО «Техникум
строительства, дизайна и
технологий», учебный корпус № 2

Дата составления
03 октября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум строительства, дизайна и технологий"- учебный корпус

1.2. Адрес объекта: 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Корабельная, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5 249,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 25 164 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум строительства, дизайна и технологий", ГАПОУ АО "Техникум строительства, дизайна и технологий"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-т Беломорский, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование, ОКВЭД 85.21

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

вариант "А"- доступность всех зон и помещений - универсальная;

вариант "Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;

вариант "ДУ" - доступно условно: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

вариант "ВНД" - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

Информация на пути следования к объекту отсутствует.

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К, О, С, У, Г)
---	--	----------------------

4.5. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Карта доступности субъекта РФ, дата «31» октября 2023г., сайт rustsdit.ru



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: 7 на 7 л.

Председатель комиссии: Должность: директор	Т.С. Пятовская 
Члены комиссии: Должность: заместитель директора по инклюзивному профессиональному образованию и социальной работе	Н.А. Пушкина 
Должность: начальник отдела по обеспечению деятельности БПОО	С.А. Байдакова 
Начальник отдела по административно-хозяйственной работе и комплексной безопасности	Л.А. Малейков 
Специалист в сфере закупок	Н.В. Утин 

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	3	Отсутствует световой и звуковой маяк	К,О,С	Установка светового и звукового маяков	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	4	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	1,2,3,4	Установка светового и звукового маяков

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I

№ п/ п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	7	-

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Г	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	Отсутствует звуковое оповещение	С	Установить средства звукового оповещения	Индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	установка средства звукового оповещения

Фото 1



Фото 3




Фото 5




Фото 7

